

ние) и электролитов, применяемых без подогрева (холодное хромирование).

#### Электрохимическое хромирование (г/л)

1. Серная кислота — 2,5; хромовый ангидрид — 250.  $t=45^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=10 \text{ A/dm}^2$ , для больших толщин  $t=50^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=50 \text{ A/dm}^2$ .

2. Серная кислота — 2,3—2,5; хромовый ангидрид — 230—250;  $t=50—52^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=45—60 \text{ A/dm}^2$ .

3. Кадмий (металл) — 13—17; натрий двухромокислый — 7,5—10; натрия фторосиликат — 5—7,5; серная кислота — 1,3—1,5; хромовый ангидрид — 230—260.  $D_{\text{k}}=8—50 \text{ A/dm}^2$ . При  $D_{\text{k}}=45—50 \text{ A/dm}^2$   $Q=1 \text{ мкм/мин}$ ;  $\eta_{\text{k}}=22—24\%$ .

4. Серная кислота — 1—1,5; хромовый ангидрид — 120—150.  $t=50—55^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=30—40 \text{ A/dm}^2$ .

5. Саморегулирующийся хромовый электролит. Калия фторосиликат — 20; стронций сернокислый — 6; хромовый ангидрид — 250.  $t=55—65^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=40—80 \text{ A/dm}^2$ ;  $\eta_{\text{k}}=18—20\%$ . Аноды:  $\text{Pb} + 10\% \text{ Sb}$ .

6. Серная кислота — 4; хромовый ангидрид — 400.  $t=25—65^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=20—100 \text{ A/dm}^2$ .

7. Монааминосульфат натрия вторичных жирных кислот — 0,05—0,1; фтористый калий — 5—8; хромовый ангидрид — 350.

8. Препарат «хромин» — 2; серная кислота — 3; хромовый ангидрид — 300.  $t=40—50^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=30 \text{ A/dm}^2$ ;  $\tau=10—15 \text{ мин}$ ;  $Q=1 \text{ мкм}$ .

9. (моль/л). Натрия сульфат — 0,45—0,55; уротропин — 0,010—0,025; формальдегид — 0,16—0,12; хром сернокислый — 0,45—0,55.  $\text{pH}=0,65—0,95$ ;  $t=20—22^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=15—35 \text{ A/dm}^2$ . Аноды — графит;  $D_{\text{a}}=8—10 \text{ A/dm}^2$ . Катодное и анодное пространство разделено пористой диафрагмой.

10. Натрий углекислый — 260—280; серная кислота — 0,6—0,8; хромовый ангидрид — 280—300; циануровая кислота — 0,8—1,0.  $t=25—30^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=5—10 \text{ A/dm}^2$ ;  $\eta_{\text{k}}=25—30\%$ ;  $D_{\text{k}} : D_{\text{a}} = 1,5—2 : 1$ .

11. Метиленовый голубой — 1—5; серная кислота — 2—3; хромовый ангидрид — 150—250.  $t=50—70^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=50—700 \text{ A/dm}^2$ ;  $\eta=21—25\%$ .

12. Едкий натр — 40—60; сахар — 1—2; серная кислота — 1—2; хромовый ангидрид — 350—400.

13. Серная кислота — 2,5; хромовый ангидрид — 250.

14. Стронций сернокислый — 6; окись хрома (III) — 30; хромовый ангидрид — 150—350.  $t=17—23^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=10—199 \text{ A/dm}^2$ .

15. Хромовый ангидрид — 200; серная кислота — 2.  $t=25—30^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=25—45 \text{ A/dm}^2$ ;  $\tau=1 \text{ ч}$ .

16. Серная кислота — 2,5; хромовый ангидрид — 250.

17. Натрий фтористый — 5—10; серная кислота — 0,6; хромовый ангидрид — 150—200.  $t=18—25^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=5—10 \text{ A/dm}^2$ .

Черное хромирование (г/л). 18. Натрий азотнокислый — 50; хромовый ангидрид — 250.  $t=18—25^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=50 \text{ A/dm}^2$ .

19. Уксусная кислота — 6 мл/л; хромовый ангидрид — 250.  $t=20—40^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=300—400 \text{ A/dm}^2$ .

20. Бария ацетат — 3—7; борная кислота — 12—15; натрий азотнокислый — 7—12;

хромовый ангидрид — 250—350.  $t=35—40^{\circ}\text{C}$ ;  $D_{\text{k}}=40—100 \text{ A/dm}^2$ .

21. Аммоний муравьинокислый — 396—545; сегнетова соль — 10—20; хром уксуснокислый — 250—320.  $\text{pH}=5—6$ .

22. (% вес.). Алюминий (окись) — до 100; кальций (окись) — 30—40; кремний (окись) — 30—40; хром (окись) — 10—11.

#### Назначение составов (1)—(22):

1—5 — для твердого и износостойкого хромирования (1 — универсальный электролит; 2 — хромирование с реверсом тока. Рекомендуется реверс тока:  $\tau_{\text{k}}=15 \text{ мин}$ ;  $\tau_{\text{a}}=10 \text{ с}$ ;  $D_{\text{k}}=45—60 \text{ A/dm}^2$ ;  $D_{\text{a}}=55—60 \text{ A/dm}^2$ ; 3 — электролит для износостойкого беспористого хромирования. 4 — хромирование сложнопрофильных деталей. 5 — саморегулирующийся хромовый электролит.  $\eta_{\text{k}}=18—20\%$ ; аноды  $\text{Pb} + 10\% \text{ Sb}$ ).

6 — для декоративного и защитно-декоративного хромирования.

7 — для защитно-декоративного хромирования мелких деталей. Фторид калия можно заменить плавиковой кислотой — 2,2—2,7 г/л. Электролит нестабилен.

8 — для защитно-декоративного хромирования мелких деталей насыпью.

9—11 — для блестящего хромирования (9 — блестящие осадки хрома в широком диапазоне плотностей тока. Для приготовления электролита 149 г  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  растворяется в 500—600 мл воды и к полученному раствору добавляется 110 мл  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (1,84). Смесь охлаждается, затем к ней осторожно при энергичном помешивании добавляется небольшими порциями 66 мл 31%-ного формальдегида. Полученный раствор выдерживается 1,5—2 ч, после чего качественной реакцией проверяется полнота восстановления  $\text{Cr}^{6+}$ . В небольшом количестве воды растворяется уротропин и вводится в электролит. Количество формальдегида определяется с учетом оставшегося в растворе после проведения реакции восстановления. Для получения качественных осадков хрома полученную смесь необходимо выдержать при 20—22°С в течение 3—4 нед, и полученный электролит должен характеризоваться максимумами спектра поглощения при длинах волн 415 и 582 ммк. Концентрацию добавок в электролите следует поддерживать в указанном интервале, так как снижение концентрации уротропина вызывает сужение рабочего интервала плотностей тока, а понижение содержания формальдегида в электролите вызывает появление в растворе ионов  $\text{Cr}^{6+}$ ; 10 — для блестящего хромирования меди и стали; 11 — блестящие осадки хрома с пониженными внутренними напряжениями.  $H_{\mu}=600—800 \text{ кгс/мм}^2$ ;  $D_{\text{k}}=300 \text{ A/dm}^2$ .

12 — двухслойное хромирование в ультразвуковом поле. Вначале наносится твердый слой ( $H_{\mu}=1000—1200 \text{ кгс/мм}^2$ ) при  $D_{\text{k}}=180—200 \text{ A/dm}^2$ ;  $t=20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ; наложение ультразвука  $f=18—25 \text{ кГц}$ ;  $P=1,2—1,5 \text{ Вт/см}^2$ ;  $Q=360 \text{ мкм/ч}$ . Затем наносится мягкий слой (0,5—5 мкм) в том же составе без ультразвука, при  $D_{\text{k}}=40—60 \text{ A/dm}^2$ . Покрытие износостойко и хорошо прирабатывается.